

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 2200073464001

FACTURA

No. 001-101-000000220

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2602202501220007346400120011010000002202022505311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 12:26:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501220007346400120011010000002202022505311

MORENO PIÑA JAIRO ROBERTO

MECÁNICA AUTOMOTRIZ JM

Dirección Matriz: COMUNIDAD TRES DE NOVIEMBRE

Dirección Sucursal: COMUNIDAD TRES DE NOVIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN SEBASTIÁN DEL COCA

Identificación 2260002750001

Fecha 26/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: VIA COCA LAGO AGRIO KM 16

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000687		1.00	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE		552.04	0.00	0.00	0.00	552.04
000688		1.00	REPLAZAR BATERÍAS 30 HP DE 12 VOLTIOS		296.49	0.00	0.00	0.00	296.49
000689		2.00	REPLAZAR FAROS DE TRABAJO DE 12 VOLTIOS		198.76	0.00	0.00	0.00	397.53
000690		1.00	REPLAZAR LA ALARMA DE RETRO Y BOCINA CENTRAL		236.56	0.00	0.00	0.00	236.56
000691		4.00	REPLAZAR CAUCHOS DE LA CABINA		147.11	0.00	0.00	0.00	588.42
000692		1.00	REPLAZAR LA CHAPA Y EL SEGURO DEL CAPOT		321.77	0.00	0.00	0.00	321.77
000693		2.00	REPLAZAR LOS CILINDROS DE LEVANTAMIENTO DEL CAPOT		211.21	0.00	0.00	0.00	422.41
000694		2.00	REPLAZAR ESPEJOS RETROVISORES IZQUIERDO Y DERECHO		225.62	0.00	0.00	0.00	451.24
000695		1.00	REPLAZAR PLUMA LIMPIA PARABRISAS DELANTERAS Y POSTERIORES		127.89	0.00	0.00	0.00	127.89
000696		1.00	REPLAZAR EL COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE		2021.01	0.00	0.00	0.00	2021.01
000710		9.00	REPLAZAR CAUCHO DE AMORTIGUACIÓN DEL TAMBOR DE VIBRACIÓN DEL LADO DERECHO		157.83	0.00	0.00	0.00	1420.47

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000698		4.00	REEMPLAZAR CAUCHO DE AMORTIGUACIÓN DEL TAMBOR DE VIBRACIÓN DEL LADO IZQUIERDO		270.00	0.00	0.00	0.00	1080.00
000700		2.00	MANGUERA DE MOTOR VIBRADOR HACIA LA BOMBA HIDRÁULICO EN MAL ESTADO		313.90	0.00	0.00	0.00	627.79
000701		5.00	CAMBIO ACEITE DEL MOTOR		107.73	0.00	0.00	0.00	538.65
000702		30.00	CAMBIO ACEITE HIDRÁULICO		34.49	0.00	0.00	0.00	1034.77
000703		6.00	CAMBIO ACEITE DEL DIFERENCIAL		108.05	0.00	0.00	0.00	648.27
000704		10.00	CAMBIO ACEITE DEL TAMBOR DE VIBRACIÓN		32.60	0.00	0.00	0.00	326.02
000706		1.00	REEMPLAZAR FILTRO DE ACEITE DE MOTOR		93.18	0.00	0.00	0.00	93.18
000646		1.00	REEMPLAZAR FILTROS DE COMBUSTIBLE		31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
000711		1.00	REEMPLAZAR FILTRO DE COMBUSTIBLE RACOR		132.11	0.00	0.00	0.00	132.11
000707		1.00	REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE PRIMARIO		71.00	0.00	0.00	0.00	71.00
000708		1.00	REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE SECUNDARIO		47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
000712		1.00	REEMPLAZAR FILTRO HIDRÁULICO		229.00	0.00	0.00	0.00	229.00
000709		1.00	REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
000705		7.00	CAMBIO REFRIGERANTE		42.84	0.00	0.00	0.00	299.88

Información Adicional	
Dirección:	VIA COCA LAGO AGRIO KM 16
Email:	goapasanseco@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13830.47

SUBTOTAL 15%	12026.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12026.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1803.98
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13830.47

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

