

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2200073464001

FACTURA

No. 001-101-000000230

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2603202501220007346400120011010000002302022505310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2025 05:55:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603202501220007346400120011010000002302022505310

MORENO PIÑA JAIRO ROBERTO

MECÁNICA AUTOMOTRIZ JM

Dirección Matriz: COMUNIDAD TRES DE NOVIEMBRE

Dirección Sucursal: COMUNIDAD TRES DE NOVIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN SEBASTIÁN DEL COCA

Identificación 2260002750001

Fecha 26/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: VIA COCA LAGO AGRIO KM 16

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000718		2.00	Reemplazar 2 baterías de 12 voltios 34HP		264.84	0.00	0.00	0.00	529.68
000719		1.00	Reemplazar bocina de retro		110.56	0.00	0.00	0.00	110.56
000720		1.00	Reemplazar bandas de A/C		39.57	0.00	0.00	0.00	39.57
000721		2.00	Reemplazar bandas de ventilador		39.56	0.00	0.00	0.00	79.12
000722		2.00	Reemplazar 2 focos de retro		26.87	0.00	0.00	0.00	53.74
000723		2.00	Reemplazar dos crucetas del toma fuerza		25.23	0.00	0.00	0.00	50.46
000724		1.00	Corrección de fuga de aceite hidráulico de la manguera del cilindro de volteo		194.98	0.00	0.00	0.00	194.98
000725		6.00	Reemplazar los pernos de sujeción del tanque hidráulico		27.09	0.00	0.00	0.00	162.54
000726		6.00	Reemplazar raches de freno posterior y delanteros		274.05	0.00	0.00	0.00	1644.30
000727		2.00	Amortiguadores delanteros		204.59	0.00	0.00	0.00	409.18
000728		12.00	Revestimiento de las zapatas posteriores y delanteras		44.81	0.00	0.00	0.00	537.72
000729		12.00	Reemplazar retenedores de las ruedas delanteras delanteros y posteriores		37.56	0.00	0.00	0.00	450.72

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000730		1.00	Corrección de fuga de aire del sistema		198.13	0.00	0.00	0.00	198.13
000731		1.00	Kit secador de aire		656.30	0.00	0.00	0.00	656.30
000732		12.00	Reemplazar los bujes de los templadores de los diferenciales		80.80	0.00	0.00	0.00	969.60
000733		4.00	Reemplazar los bocines de las chumaceras del tanden		140.49	0.00	0.00	0.00	561.96
000734		2.00	Reemplazar los retenedores de las chumaceras		38.59	0.00	0.00	0.00	77.18
000735		2.00	Rodelas de regulación del tanden		15.52	0.00	0.00	0.00	31.04
000736		1.00	Reemplazar plumas limpia parabrisas		122.06	0.00	0.00	0.00	122.06
000737		1.00	Reemplazar espejo retrovisor lado derecho		181.09	0.00	0.00	0.00	181.09
000738		7.50	Cambio de aceite de motor		88.36	0.00	0.00	0.00	662.70
000739		8.00	Cambio de aceite de la transmisión		95.13	0.00	0.00	0.00	761.04
000740		4.00	Cambio de aceite de los diferenciales		95.13	0.00	0.00	0.00	380.52
000741		6.00	Cambio refrigerante		91.92	0.00	0.00	0.00	551.52
000742		2.00	Engrasadora de las puntas de eje de la dirección		51.19	0.00	0.00	0.00	102.38
000743		4.00	Engrasadora de las puntas de ejes posteriores		54.34	0.00	0.00	0.00	217.36
000744		1.00	Valde de grasa		230.42	0.00	0.00	0.00	230.42
000745		1.00	Mantenimiento de aire acondicionado		380.36	0.00	0.00	0.00	380.36
000746		1.00	Reemplazar los filtros de aceite de motor primario		121.00	0.00	0.00	0.00	121.00
000747		1.00	Reemplazar filtro de aceite motor secundario		49.91	0.00	0.00	0.00	49.91
000748		1.00	Reemplazar filtro de combustible primario		37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
000749		1.00	Reemplazar filtro de combustible secundario		38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
000750		1.00	Reemplazar filtro de aire primario		34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
000751		1.00	Reemplazar filtro de aire secundario		31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
000752		1.00	Reemplazar filtro de aceite diferencial		9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
000753		1.00	Reemplazar filtro de caja		9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
000754		1.00	Reemplazar filtro de aire acondicionado		9.49	0.00	0.00	0.00	9.49
000755		1.00	Juego de bases de cabina grandes y pequeñas		2646.00	0.00	0.00	0.00	2646.00

Información Adicional	
Dirección:	VIA COCA LAGO AGRIO KM 16
Email:	goapasanseco@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15331.38

SUBTOTAL 15%	13331.63
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13331.63
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1999.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15331.38
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

